安全指导

- ※阅读并理解说明书中的所有指导内容
- ※确认仪器与被测设备连接好才可开始校验
- ※严禁用手或金属物体触碰输出端子,以免造成电击事故
- ※仪器内部有高压,请勿随意拆卸
- ※使用时请勿将仪器放置在不稳定的架子或桌子上,避免摔
- 落损坏
- ※勿将仪器置于过热、过湿的环境存放
- ※勿使用液体或气体清洁剂清洁仪器,可使用干燥布料清洁

目 录

1 概述		3
2 性能特	·点	4
3 技术指	标	5
3.1	感应耐压参数	5
3.2	其他参数	5
4 使用方	法	6
4.1	仪器面板图	6
4.2	仪器现场接线及使用	7
4.3	按钮操作逻辑图	8
5 服务和	T支持	8
附录A	仪器装箱清单	9
附录 B	贮存及日常维护	9
附录 C	免责声明	9

1 概述

输电线路工频参数指的是线路的正序电容、零序电容、 正序阻抗、零序阻抗、线路间的互感电抗和耦合电容参数, 是表征电力线路电磁特性的一组电路等值参数(以下简称线 路参数试验)。

根据 GB50150-2016 标准规定,新建及改建的 110 (66) kV 及以上高压输电线路在投入运行前,除了检查线路绝缘情况,核对相位外,还应测量各种工频参数数值。作为计算系统短路电流、继电保护整定、推算潮流分布和选择合理运行方式等工作的实际依据,并可借以验证长线路的换相效果和无功补偿是否达到了设计的预期。但是在试验过程中存在以下问题:

- (1) 试验时间长,试验被许可的工作时间短。线路参数试验要求在线路全部完工后,且验收消缺完毕,在送电前进行,因此,试验时间很紧张。而在整个试验中,对线路的摇绝缘和核相,以及进行试验过程中的换线工作是耗费时间最长的。
- (2)线路摇绝缘、核相工作存在较大危险性,目前输电 线路通道越来越少,同塔双回或并行线路或者跨越带电线路 越来越多,造成线路感应电压有普遍抬高的现象,能够达到

几千上万伏。换线过程和试验中过高的感应电压大大增加了 人身触电的危险性,而且高感应电压对试验设备同样具有很 高的危险性,绝缘摇表和线参试验设备一旦接触过高电压压 会被击穿,而且会对试验人员安全造成威胁。

(3)试验换线需要多次分合地刀操作,耗时较多;试验过程中一旦发生危险因素无法迅速就地合地刀将线路接地。 线路感应电压较高的线路对人员人身安全构成较大威胁,为确保人员和设备安全,试验换线需要将线路侧地刀合位,然后才能换线,换线后再将地刀分开进行测试,分合地刀的过程需要多次申请调度,耗时很多。而且试验中存在线路感应电压突然增高的情况(由于临近线路存在类似高铁牵引站线路,负荷变化较大的情况),如果感应电压在试验过程中突然增高很大,超出设备的耐压范围,将会对设备和试验人员的安全造成较大威胁。

针对以上问题,我们研制了防感应电一体化线路参数测试平台,试验过程中只需接一次试验线,缩短试验时间,提高试验效率,并大大降低试验风险。

2性能特点

1.仪器主机采用高强度、高绝缘、耐磨铝箱,具有外形美观, 坚固耐用,防震性能好,绝缘等级高,方便现场搬运等特点;

- 2.仪器使用 220V 市电供电,能满足各类试验现场。
- 3.仪器采用 3 路 4 位电压、电流独立显示,一目了然。
- 4.仪器按钮支持遥控和手动操作,使用方便,安全性高。

3 技术指标

3.1 感应耐压参数

- (1)耐受电压: <10kV
- (2)感应电流: 0.00~100A
- (3)测量准确度: ±3%

3.2 其他参数

- (1)电源供电方式: 220V±10%
- (2)环境温度: -10℃~+50℃
- (3)相对湿度: RH ≤80%
- (4)海拔高度: <1000 米
- (5)外形尺寸: 380×280×210 mm
- (6)重量: 10kg

4 使用方法

4.1 仪器面板图



图 1 仪器面板布局图

- 1. 仪器外箱:高强度铝合金箱;
- 2. 感应电压表: 电压显示
- 3. 感应电流表: 电流显示;
- 4. 遥控器: 各测试项目遥控开关;
- 5. 主开关:感应测试电压测试及绝缘电阻测试;
- 6. 感应电压 A 相开关:接通线路 A 相感应电压测试及绝缘电阻测试:

- 7. 感应电压 B 相开关:接通线路 B 相感应电压测试及绝缘电阻测试:
- 8. 感应电压 C 相开关:接通线路 C 相感应电压测试及绝缘 电阻测试:
- 9. 接地控制开关:感应电压接地;
- 10. 测试仪输入控制开关: 线路参数测试输入控制;
- 11. 电源: 仪器工作电源;
- 12. 外壳接地端子: 设备外壳接地。
- 13. A 相输入端子:线路 A 相输入;
- 14. B 相输入端子:线路 B 相输入;
- 15. C相输入端子:线路 C相输入;
- 16. 感应电压/绝缘电阻测量端子: 绝缘电阻测试仪、刚干扰 电压抑制器输入端:
- 17. 试验接地:设备接地输入:
- 18. A 相输出端子:线路 A 相输出到仪表端子:
- 19. B 相输出端子;线路 B 相输出到仪表端子;
- 20. C 相输出端子;线路 C 相输出到仪表端子;

4.2 仪器现场接线及使用说明


- 1. 将感应电压抑制器和绝缘电阻表依次接入"感应电压绝缘 电阻测量"和"试验接地"接线端子;
- 2. 将线路参数测试仪输入端子与输出端子 A/B/C 相连接;
- 3. 将高空线末端接本装置输入端子 A/B/C, **注意必须将所有** 接线端子接好后再接入高压线路!
- 5. 使用前检查按钮状态,保证所有开关弹起,再接通电源;

6. 按钮指示灯亮有效,主开关按钮按下后,按 A-B-C 相应的通断按钮可以进行 A/B/C 相线路绝缘测试;

断开主按钮开关后进行线路接地和线路参数测试;

7. 遥控操作按标识对应按钮通/断,**工作状态下严禁随意操**作!

4.3 按钮操作逻辑图



5 服务和支持

本公司对销售的产品严格执行"三包",自发货之日起一年 内,凡用户遵守运输、贮存和使用规则,而质量低于产品标 准规定,公司负责免费维修。

维修记录

日期	故障现象	故障原因	处理方案	维修人

附录 A 仪器装箱清单

名称	数量

附录 B 贮存及日常维护

贮存过程中注意防潮防水,以免降低仪器绝缘强度,发生故障。 如户外使用过程中遭遇雨雪等天气,应立即停止使用。

附录 C 免责声明

为提高产品的品质,我们会对产品进行升级,如有调整,恕 不另行通知。

仪器内部有高压, 非专业人员不可擅自打开。

本公司不承担由于用户操作不当所引起的事故和危害。